# MAZDA CX-60 3.3 AT

## Карта технічного обслуговування

| Перелік обов'язкових регламентних робіт | | | | 1 рік | 2 рік | 3 рік | 4 рік | 5 рік |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 5 000 км* | ТО1 | ТО2 | ТО3 | ТО4 | ТО5 |
| Заміна | моторного мастила (6.0 л) | Ultra 5w30 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | | Supra-X 0w20 | | | | | | |
| | масляного фільтра | | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | повітряного фільтра | | - | - | - | ● | - | - |
| | фільтра салона | | - | - | ● | - | ● | - |
| | гальмівної рідини | | - | - | ● | - | ● | - |
| | мастила редуктора (1,1 л) | | У разі занурення редуктора у воду | | | | | |
| | охолоджувальної рідини двигуна Тип FL22 | | через 200 000 км (10 років), після - кожні 100 000 км (5 років) | | | | | |
| | свічок запалювання* | | - | - | - | ● | - | - |
| Перевірка | приводних ременів | | - | - | - | ● | - | - |
| | системи охолодження | | - | - | ● | - | ● | - |
| | паливопроводів та шлангів | | - | ● | - | ● | - | ● |
| | рівня та щільності електроліту АКБ | | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| | гальмівного контуру, патрубків та з'єднань | | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| | гальмівних дисків та колодок | | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| | рульового керування, з'єднань | | - | - | ● | - | ● | - |
| | підвіски та шарнірних з'єднань | | - | - | ● | - | ● | - |
| | привідних валів | | - | - | ● | - | ● | - |
| | системи вихлопу | | кожні 100 000 км (8 років) | | | | | |
| | зносу та тиску в шинах (та запасн. колесі) | | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | стану кузова | | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| | зчитування кодів** несправностей M-MDS тестером | | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Затяжка | болтів та гайок шасі і кузову | | ● | - | ● | - | ● | - |
| **Норматив часу виконання, годин** | | | **0,6** | **0,9** | **1,5** | **2,0** | **1,5** | **0,9** |
| **Вартість робіт, грн з ПДВ** | | | **792** | **1 188** | **1 980** | **2 640** | **1 980** | **1 188** |

*** рекомендовано перевірка свічок запалювання кожні 10 000км**
**** якщо помилка P1200, очистіть паливну систему за допомогою оригінального очищувача відкладень Mazda.**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Загальна вартість ТО** | **Ultra 5w30**** | **7 093** | **8 017** | **12 201** | **27 895** | **12 201** | **8 017** |
| **(роботи та запчастини), грн з ПДВ** | **Supra-X 0w20***** | **9 446** | **10 370** | **14 554** | **30 248** | **14 554** | **10 370** |

### Вартість окремих додаткових робіт, з ПДВ - рекомендовано Виробником

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Перевірка | повітряного фільтра | - | **264** | **264** | **-** | **264** | **264** |
| | фільтра салону | - | **396** | **-** | **396** | **-** | **396** |
| | свічок запалювання | - | **1 320** | **1 320** | **1 320** | **1 320** | **1 320** |
| Регулювання | світла фар | - | **-** | **-** | **528** | **-** | **-** |

### Вартість окремих додаткових робіт із запчастинами, грн з ПДВ- по необхідності

| | | |
|---|---|---|
| Заміна | гальмівних колодок передніх | **9 070** |
| | гальмівних колодок задніх | **8 179** |
| | щітки склоочисника переднього лівого | **1 785** |
| | щітки склоочисника переднього правого | **1 610** |
| | щітки склоочисника заднього | **1 325** |

* **ТО 5000 км** - перша рекомендована заміна моторного мастила.

** **Mazda Ultra 5W-30** ACEA A5/B5 API SL/CF з використанням синтетичних технологій є високоякісним мастилом, розробленим для економії палива. Випробування відповідно до стандарту ACEA M111FE показало економію палива на 2.55% у порівнянні з еталонним мастилом RL191.
*** **Mazda Supra-X 0W-20** є синтетичним мастилом, що забезпечує надзвичайні ходові характеристики та зменшує витрату палива. Його формула була спеціально розроблена для бензинових двигунів SKYACTIV.

**Ціни дійсні станом на 05.10.2026. Загальна вартість ТО орієнтовна та не включає інші додаткові роботи.**

ТОВ "Луцьк-Експо"
Україна, вулиця Київська, 121, Гаразджа,
Волинська область, 45636
Тел.: 0332 280-333
http://mazda-lutsk.com