MAZDA CX-60 2.5 AT

Карта технічного обслуговування

Перелік обов'язкових регламентних робіт				1 рік	2 рік	3 рік	4 рік	5 рік
			5 000 км*	ТО1	ТО2	ТО3	ТО4	ТО5
Заміна	моторного мастила (4.5 л)	Ultra 5w30	●	●	●	●	●	●
		Supra-X 0w20						
	масляного фільтра		●	●	●	●	●	●
	повітряного фільтра		-	-	-	●	-	-
	фільтра салона		-	-	●	-	●	-
	гальмівної рідини		-	-	●	-	●	-
	мастила редуктора (1,1 л)		У разі занурення редуктора у воду					
	охолоджувальної рідини двигуна Тип FL22		через 200 000 км (10 років), після - кожні 100 000 км (5 років)					
Перевірка	приводних ременів		-	-	-	●	-	-
	свічок запалювання*		●	●	●	●	●	●
	системи охолодження		-	-	●	-	●	-
	паливопроводів та шлангів		-	●	-	●	-	●
	рівня та щільності електроліту АКБ		-	●	●	●	●	●
	гальмівного контуру, патрубків та з'єднань		-	●	●	●	●	●
	гальмівних дисків та колодок		-	●	●	●	●	●
	рульового керування, з'єднань		-	-	●	-	●	-
	підвіски та шарнірних з'єднань		-	-	●	-	●	-
	привідних валів		-	-	●	-	●	-
	системи вихлопу		кожні 100 000 км (8 років)					
	зносу та тиску в шинах (та запасн. колесі)		●	●	●	●	●	●
	стану кузова		-	●	●	●	●	●
	зчитування кодів** несправностей M-MDS тестером		●	●	●	●	●	●
Затяжка	болтів та гайок шасі і кузову		●	-	●	-	●	-
Норматив часу виконання, годин			**0,6**	**0,9**	**1,5**	**1,0**	**1,5**	**0,9**
Вартість робіт, грн з ПДВ			**792**	**1 188**	**1 980**	**1 320**	**1 980**	**1 188**
*** рекомендовано перевірка свічок запалювання кожні 10 000км** **** якщо помилка P1200, очистіть паливну систему за допомогою оригінального очищувача відкладень Mazda.**								
Загальна вартість ТО (роботи та запчастини), грн з ПДВ		**Ultra 5w30****	**4 999**	**6 714**	**10 898**	**9 115**	**10 898**	**6 714**
		Supra-X 0w20***	**7 555**	**8 479**	**12 662**	**10 879**	**12 662**	**8 479**

Вартість окремих додаткових робіт, з ПДВ - рекомендовано Виробником

Перевірка	повітряного фільтра	-	**264**	**264**	**-**	**264**	**264**
	фільтра салону	-	**396**	**-**	**396**	**-**	**396**
	свічок запалювання	-	**528**	**528**	**528**	**528**	**528**
Регулювання	світла фар	-	**-**	**-**	**528**	**-**	**-**

Вартість окремих додаткових робіт із запчастинами, грн з ПДВ- по необхідності

Заміна	гальмівних колодок передніх	**9 070**
	гальмівних колодок задніх	**8 179**
	щітки склоочисника переднього лівого	**1 785**
	щітки склоочисника переднього правого	**1 610**
	щітки склоочисника заднього	**1 325**

*** ТО 5000 км -** перша рекомендована заміна моторного мастила.

** Mazda Ultra 5W-30 ACEA A5/B5 API SL/CF з використанням синтетичних технологій є високоякісним мастилом, розробленим для економії палива. Випробування відповідно до стандарту ACEA M111FE показало економію палива на 2.55% у порівнянні з еталонним мастилом RL191.

*** Mazda Supra-X 0W-20 є синтетичним мастилом, що забезпечує надзвичайні ходові характеристики та зменшує витрату палива. Його формула була спеціально розроблена для бензинових двигунів SKYACTIV.

Ціни дійсні станом на 05.10.2026. Загальна вартість ТО орієнтовна та не включає інші додаткові роботи.

ТОВ "Луцьк-Експо"
Україна, вулиця Київська, 121, Гаразджа,
Волинська область, 45636
Тел.: 0332 280-333
http://mazda-lutsk.com