MAZDA CX-9 2.5T AT

Карта технічного обслуговування

Перелік обов'язкових регламентних робіт		1 рік 15 000 км	2 рік 30 000 км	3 рік 45 000 км	4 рік 60 000 км	5 рік 75 000 км	6 рік 90 000 км	7 рік 105 000 км	8 рік 120 000 км	9 рік 135 000* км	10 рік 150 000 км
Заміна	моторного мастила (4.8 л) Ultra 5w30*	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	масляного фільтра	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	повітряного фільтра (60 000 км або 3 роки)	-	-	-	●	-	-	-	●	-	-
	фільтра салона	-	●	-	●	-	●	-	●	-	●
	свічки запалювання	-	-	-	●	-	-	-	●	-	-
	гальмівної рідини	-	●	-	●	-	●	-	●	-	●
	мастило в редукторах (1 л) Mazda SG1	У разі занурення редуктора у воду									
	охолоджувальної рідини двигуна (Тип FL-22)	через 195 000 км або 10 років, після - кожні 90 000 км або 5 років									
Перевірка	приводних ременів	-	-	●	-	-	●	-	-	●	-
	системи охолодження	-	●	-	●	-	●	-	●	-	●
	свічок запалювання	●	●	●	-	●	●	●	-	●	●
	паливопроводів та шлангів	-	●	-	●	-	●	-	●	-	●
	випаровувальної системи	-	-	●	-	-	●	-	-	●	-
	рівня та щільності електроліту АКБ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	гальмівного контуру, патрубків та з'єднань	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	стоянкового гальма	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	гальмівних дисків та колодок	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	рульового керування, з'єднань	-	●	-	●	-	●	-	●	-	●
	підвіски та шарнірних з'єднань	-	●	-	●	-	●	-	●	-	●
	захисних чохлів привідних валів	-	●	-	●	-	●	-	●	-	●
	системи вихлопу	-	-	-	-	●	-	-		-	●
	зносу та тиску в шинах і запасн. колесі; ініціалізація TPMS датчиків	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	стану кузова	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Затяжка	болтів та гайок шасі і кузову	-	●	-	●	-	●	-	●	-	●
Норматив часу виконання, годин		**1,1**	**1,7**	**1,4**	**1,7**	**1,1**	**2,0**	**1,1**	**1,7**	**1,4**	**2,0**
Вартість робіт, грн з ПДВ		**1 452**	**2 244**	**1 848**	**2 244**	**1 452**	**2 640**	**1 452**	**2 244**	**1 848**	**2 640**

Роботи включають обов'язкову самодіагностику з використанням M-MDS тестеру

Загальна вартість ТО (роботи та запчастини), грн з ПДВ	**Ultra 5w30***	**7 244**	**14 424**	**7 640**	**23 921**	**7 244**	**12 576**	**7 244**	**23 921**	**7 640**	**12 576**

Вартість окремих додаткових робіт, з ПДВ - рекомендовано Виробником

Перевірка	повітряного фільтра	**264**	**264**	**264**	**-**	**264**	**264**	**264**	**-**	**264**	**264**
	фільтра салону	**264**	**-**	**264**	**-**	**264**	**-**	**264**	**-**	**264**	**-**
Регулювання	світла фар	**-**	**-**	**-**	**528**	**-**	**-**	**-**	**528**	**-**	**-**

Вартість окремих додаткових робіт із запчастинами, грн з ПДВ- по необхідності

Заміна	мастила в задньому диференціалі	**1 217**
	гальмівних колодок передніх	**12 527**
	гальмівних колодок задніх	**9 183**
	щітки склоочисника переднього лівого	**2 243**
	щітки склоочисника переднього правого	**1 885**
	щітки склоочисника заднього	**1 546**

*** Mazda Ultra 5W-30** ACEA A5/B5 API SL/CF з використанням синтетичних технологій є високоякісним мастилом, розробленим для економії палива. Випробування відповідно до стандарту ACEA M111FE показало економію палива на 2.55% у порівнянні з еталонним мастилом RL191.

Ціни дійсні станом на 05.10.2026. Загальна вартість ТО орієнтовна та не включає інші додаткові роботи.

ТОВ "Луцьк-Експо"
Україна, вулиця Київська, 121, Гаразджа,
Волинська область, 45636
Тел.: 0332 280-333
http://mazda-lutsk.com