



# MAZDA CX-5 2.0/2.5AT EURO6 (2025-2026) Карта технічного обслуговування



Перелік обов'язкових регламентних робіт		-	1 рік	2 рік	3 рік	4 рік	5 рік	
		5 000 км*	15 000 км	30 000 км	45 000 км	60 000 км	75 000 км	
Заміна	моторн. мастила (4.6л для 2.5AT/4.3л для 2.0AT)	●	●	●	●	●	●	
	Ultra 5w30** або Supra-X 0w20 (розрахунок на 4.5л)							
	масляного фільтра	●	●	●	●	●	●	
	повітряного фільтра	-	-	-	●	-	-	
	фільтра салону	-	-	●	-	●	-	
	мастило редуктора (1 л) 80w-90	У разі занурення редуктора у воду						
	гальмівної рідини	-	-	●	-	●	-	
	свічок запалювання (4 шт)	кожні 120 000 км						
охолоджувальної рідини двигуна Тип FL22	через 200 000 км (10 років), після - кожні 100 000 км (5 років)							
Перевірка	приводних ременів	-	-	-	●	-	-	
	системи охолодження	-	-	●	-	●	-	
	паливопроводів та шлангів	-	-	●	-	●	-	
	рівня та щільності електроліту АКБ	-	●	●	●	●	●	
	гальмівного контуру, патрубків та з'єднань	-	●	●	●	●	●	
	стоянкового гальма	-	●	●	●	●	●	
	гальмівних дисків та колодок	-	●	●	●	●	●	
	рульового керування, з'єднань	-	-	●	-	●	-	
	підвіски та шарнірних з'єднань	-	-	●	-	●	-	
	привідних валів	-	-	●	-	●	-	
	системи вихлопу	-	-	-	-	●	-	
	зносу та тиску в шинах (та запасн. колесі)	●	●	●	●	●	●	
	стану кузова	-	●	●	●	●	●	
Затяжка	болтів та гайок шасі і кузова	●	-	●	-	●	-	
Норматив часу виконання, годин		0,6	0,9	1,4	1,0	1,4	0,9	
Вартість робіт, грн з ПДВ		570	855	1 330	950	1 330	855	
Роботи включають обов'язкову самодіагностику з використанням М-MDS тестеру								
Загальна вартість ТО		Ultra 5w30**	4 950	5 615	9 315	7 656	9 315	5 615
		Supra-X 0w20***	6 888	7 553	11 254	9 595	11 254	7 553

### Вартість окремих додаткових робіт, з ПДВ – рекомендовано Виробником

Перевірка	повітряного фільтра	-	190	190	-	190	190
	фільтра салону	-	285	-	285	-	285
	свічок запалювання	-	380	380	380	380	380
Регулювання	світла фар	-	-	-	380	-	-

### Вартість окремих додаткових робіт із запчастинами, грн з ПДВ – по необхідності

Заміна	мастило заднього диференціалу (1 л) 80w-90	-	-	2 879	-	2 879	-
	гальмівних колодок передніх	11 536					
	гальмівних колодок задніх	9 172					
	щітки склоочисника переднього лівого	1 409					
	щітки склоочисника переднього правого	1 128					
	щітки склоочисника заднього	1 117					

\* ТО 5000 км - перша рекомендована заміна моторного мастила.

\*\* Mazda Ultra 5W-30 ACEA A5/B5 API SL/CF з використанням синтетичних технологій є високоякісним мастилом, розробленим для економії палива. Випробування відповідно до стандарту ACEA M111FE показало економію палива на 2.55% у порівнянні з еталонним мастилом RL191.

\*\*\* Mazda Supra-X 0W-20 є синтетичним мастилом, що забезпечує надзвичайні ходові характеристики та зменшує витрату палива. Його формула була спеціально розроблена для бензинових двигунів SKYACTIV.

Ціни дійсні станом на 03.06.2026. Загальна вартість ТО орієнтовна та не включає інші додаткові роботи.

ТОВ "Луцьк-Експо"

Україна, вулиця Київська, 121, Гаразджа,

Волинська область, 45636

Тел.: 0332 280-333