



MAZDA CX-5 2.5 AT (з 2011 року)



Карта технічного обслуговування

Перелік регламентних робіт		-	1 рік	2 рік	3 рік	4 рік	5 рік	
		5 000 км*	20 000 км	40 000 км	60 000 км	80 000 км	100 000 км	
Заміна	моторного мастила (4.6 л) <i>Ultra 5w30**</i> або <i>Supra 0w20***</i>	●	●	●	●	●	●	
	масяного фільтра	●	●	●	●	●	●	
	повітряного фільтра	-	-	-	●	-	-	
	фільтра салону	-	-	●	-	●	-	
	мастило редуктора (1 л) 80w-90	У разі занурення редуктора у воду						
	мастило МКПП	кожні 180 000 км						
	гальмівної рідини	-	-	●	-	●	-	
	свічок запалювання (4 шт)	кожні 120 000 км						
	охолоджувальної рідини двигуна Тип FL22	через 200 000 км (10 років), після - кожні 100 000 км (5 років)						
Перевірка	приводних ременів	-	-	-	●	-	-	
	системи охолодження	-	-	●	-	●	-	
	паливопроводів та шлангів	-	-	●	-	●	-	
	рівня та щільності електроліту АКБ	-	●	●	●	●	●	
	гальмівного контуру, патрубків та з'єднань	-	●	●	●	●	●	
	стоянкового гальма	-	●	●	●	●	●	
	гальмівних колодок та колодок	-	●	●	●	●	●	
	рульового керування, з'єднань	-	-	●	-	●	-	
	підвіски та шарнірних з'єднань	-	-	●	-	●	-	
	привідних валів	-	-	●	-	●	-	
	системи вихлопу	-	-	-	-	●	-	
	зносу та тиску в шинах (та запасн. колесі)	●	●	●	●	●	●	
	стану кузова	грн з ПДВ	-	300	300	300	300	300
Затяжка	болтів та гайок шасі і кузова	●	-	●	-	●	-	
Норматив часу виконання	годин	0,6	0,8	1,4	1,0	1,4	0,8	
Вартість робіт	грн з ПДВ	450	600	1 050	750	1 050	600	
Загальна вартість ТО (роботи та запчастини), грн з ПДВ		Ultra 5w30**	3 569	4 019	6 850	5 661	6 850	4 019
		Supra 0w20***	4 921	5 371	8 203	7 014	8 203	5 371
Вартість окремих додаткових робіт, грн з ПДВ								
Перевірка	повітряного фільтра	-	150	150	-	150	150	
	фільтра салону	-	225	-	225	-	225	
	свічок запалювання	-	300	300	300	300	300	
Регулювання світла фар		-	-	-	300	-	-	
Вартість окремих додаткових робіт із запчастинами, грн з ПДВ								
Заміна	мастило заднього диференціалу (1 л) 80w-90	-	-	2 701	-	2 701	-	
	гальмівних колодок передніх	4 934						
	гальмівних колодок задніх	7 783						
	щітки склоочисника переднього лівого	1 555						
	щітки склоочисника переднього правого	1 195						
	щітки склоочисника заднього	878						

* **ТО 5000 км** - перша рекомендована заміна моторного мастила.

** **Mazda Ultra 5W-30** ACEA A5/B5 API SL/CF з використанням синтетичних технологій є високоякісним мастилом, розробленим для економії палива. Випробування відповідно до стандарту ACEA M111FE показало економію палива на 2.55% у порівнянні з еталонним мастилом RL191.

*** **Mazda Supra 0W-20** є синтетичним мастилом, що забезпечує надзвичайні ходові характеристики та зменшує витрату палива. Його формула була спеціально розроблена для бензинових двигунів SKYACTIV.

Ціни дійсні станом на 04.06.2024. Загальна вартість ТО не включає інші додаткові роботи.

ТОВ "Луцьк-Експо"
Україна, вулиця Київська, 121, Гараждж,
Волинська область, 45636
Тел.: 0332 280-333
<http://mazda-lutsk.com>

ZOOM-ZOOM