



# MAZDA CX-5 2.5 AT (з 2011 року)



## Карта технічного обслуговування

| Перелік регламентних робіт  |   | -<br>5 000 км*                    | 1 рік<br>20 000 км | 2 рік<br>40 000 км | 3 рік<br>60 000 км | 4 рік<br>80 000 км | 5 рік<br>100 000 км |     |
|---|---|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|-----|
| Заміна  | моторного мастила (4.6 л)<br><i>Ultra 5w30**</i> або <i>Supra 0w20***</i> | ●                                 | ●                  | ●                  | ●                  | ●                  | ●                   |     |
|   | масляного фільтра   | ●                                 | ●                  | ●                  | ●                  | ●                  | ●                   |     |
|   | повітряного фільтра   | -                                 | -                  | -                  | ●                  | -                  | -                   |     |
|   | фільтра салона  | -                                 | -                  | ●                  | -                  | ●                  | -                   |     |
|   | мастило редуктора (1 л) 80w-90  | У разі занурення редуктора у воду |                    |                    |                    |                    |                     |     |
|   | мастило МКПП  | кожні 180 000 км                  |                    |                    |                    |                    |                     |     |
|   | гальмівної рідини   | -                                 | -                  | ●                  | -                  | ●                  | -                   |     |
|   | свічок запалювання (4 шт)   | кожні 120 000 км                  |                    |                    |                    |                    |                     |     |
| охолоджувальної рідини двигуна Тип FL22                             | через 200 000 км (10 років), після - кожні 100 000 км (5 років)           |                                   |                    |                    |                    |                    |                     |     |
| Перевірка   | приводних ременів   | -                                 | -                  | -                  | ●                  | -                  | -                   |     |
|   | системи охолодження   | -                                 | -                  | ●                  | -                  | ●                  | -                   |     |
|   | паливопроводів та шлангів   | -                                 | -                  | ●                  | -                  | ●                  | -                   |     |
|   | рівня та щільності електроліту АКБ  | -                                 | ●                  | ●                  | ●                  | ●                  | ●                   |     |
|   | гальмівного контуру, патрубків та з'єднань                                | -                                 | ●                  | ●                  | ●                  | ●                  | ●                   |     |
|   | стоянкового гальма  | -                                 | ●                  | ●                  | ●                  | ●                  | ●                   |     |
|   | гальмівних колодок та колодок   | -                                 | ●                  | ●                  | ●                  | ●                  | ●                   |     |
|   | рульового керування, з'єднань   | -                                 | -                  | ●                  | -                  | ●                  | -                   |     |
|   | підвіски та шарнірних з'єднань  | -                                 | ●                  | -                  | ●                  | -                  | ●                   |     |
|   | привідних валів   | -                                 | ●                  | -                  | ●                  | -                  | ●                   |     |
|   | системи вихлопу   | -                                 | -                  | -                  | -                  | ●                  | -                   |     |
|   | зносу та тиску в шинах (та запасн. колеса)                                | ●                                 | ●                  | ●                  | ●                  | ●                  | ●                   |     |
|   | стану кузова  | грн з ПДВ                         | -                  | 300                | 300                | 300                | 300                 | 300 |
|   | Затяжка   | болтів та гайок шасі і кузова     | ●                  | -                  | ●                  | -                  | ●                   | -   |
| Норматив часу виконання   | годин   | 0,6                               | 0,8                | 1,4                | 1,0                | 1,4                | 0,8                 |     |
| Вартість робіт  | грн з ПДВ   | 450                               | 600                | 1 050              | 750                | 1 050              | 600                 |     |
| <b>Загальна вартість ТО</b>   |   |                                   |                    |                    |                    |                    |                     |     |
| <b>(роботи та запчастини), грн з ПДВ</b>                            |   |                                   |                    |                    |                    |                    |                     |     |
|   |   | <i>Ultra 5w30**</i>               | <b>3 464</b>       | <b>3 914</b>       | <b>6 665</b>       | <b>5 506</b>       | <b>6 665</b>        |     |
|   |   | <i>Supra 0w20***</i>              | <b>4 771</b>       | <b>5 221</b>       | <b>7 972</b>       | <b>6 813</b>       | <b>7 972</b>        |     |
|   |   |                                   |                    |                    |                    |                    | <b>3 914</b>        |     |
|   |   |                                   |                    |                    |                    |                    | <b>5 221</b>        |     |
| <b>Вартість окремих додаткових робіт, грн з ПДВ</b>                 |   |                                   |                    |                    |                    |                    |                     |     |
| Перевірка   | повітряного фільтра   | -                                 | 150                | 150                | -                  | 150                | 150                 |     |
|   | фільтра салону  | -                                 | 225                | -                  | 225                | -                  | 225                 |     |
|   | свічок запалювання  | -                                 | 300                | 300                | 300                | 300                | 300                 |     |
| Регулювання світла фар  |   | -                                 | -                  | -                  | 300                | -                  | -                   |     |
| <b>Вартість окремих додаткових робіт із запчастинами, грн з ПДВ</b> |   |                                   |                    |                    |                    |                    |                     |     |
| Заміна  | мастило заднього диференціалу (1 л) 80w-90                                | -                                 | -                  | 2 620              | -                  | 2 620              | -                   |     |
|   | гальмівних колодок передніх   |                                   |                    | 4 934              |                    |                    |                     |     |
|   | гальмівних колодок задніх   |                                   |                    | 7 536              |                    |                    |                     |     |
|   | щітки склоочисника переднього лівого                                      |                                   |                    | 1 505              |                    |                    |                     |     |
|   | щітки склоочисника переднього правого                                     |                                   |                    | 1 158              |                    |                    |                     |     |
|   | щітки склоочисника заднього   |                                   |                    | 851                |                    |                    |                     |     |

\* **ТО 5000 км** - перша рекомендована заміна моторного мастила.

\*\* **Mazda Ultra 5W-30** ACEA A5/B5 API SL/CF з використанням синтетичних технологій є високоякісним мастилом, розробленим для економії палива. Випробування відповідно до стандарту ACEA M111FE показало економію палива на 2.55% у порівнянні з еталонним мастилом RL191.

\*\*\* **Mazda Supra 0W-20** є синтетичним мастилом, що забезпечує надзвичайні ходові характеристики та зменшує витрату палива. Його формула була спеціально розроблена для бензинових двигунів SKYACTIV.

**Ціни дійсні станом на 11.04.2024. Загальна вартість ТО не включає інші додаткові роботи.**