



# MAZDA CX-5 2.0/2.5AT



(з 2021 року EURO5)

## Карта технічного обслуговування

Перелік регламентних робіт		5 000 км*	1 рік	2 рік	3 рік	4 рік	5 рік	
		5 000 км*	15 000 км	30 000 км	45 000 км	60 000 км	75 000 км	
Діагностика	Діагностика M-MDS тестером	●	●	●	●	●	●	
Заміна	моторн. мастила(4.5л для 2.5AT/4.2л для 2.0AT) Ultra 5w30** або Supra 0w20 (розрахунок на 4.5л)	●	●	●	●	●	●	
	масляного фільтра	●	●	●	●	●	●	
	повітряного фільтра	-	-	-	●	-	-	
	фільтра салону	-	-	●	-	●	-	
	гальмівної рідини	-	-	●	-	●	-	
	мастила редуктора (1 л) 80w-90	У разі занурення редуктора у воду						
	свічок запалювання (4 шт)	Замінювати кожні 120 000 км						
	охолоджувальної рідини двигуна Тип FL22	через 200 000 км (10 років), після - кожні 100 000 км (5 років)						
	Перевірка	приводних ременів	-	-	-	●	-	-
системи охолодження		-	-	●	-	●	-	
паливопроводів та шлангів		-	-	●	-	●	-	
рівня та щільності електроліту АКБ		-	●	●	●	●	●	
гальмівного контуру, патрубків та з'єднань		-	●	●	●	●	●	
стоянкового гальма		-	●	●	●	●	●	
гальмівних колодок та колодок		-	●	●	●	●	●	
рульового керування, з'єднань		-	-	●	-	●	-	
підвіски та шарнірних з'єднань		-	-	●	-	●	-	
привідних валів		-	-	●	-	●	-	
системи вихлопу		-	-	-	-	-	●	
зносу та тиску в шинах (та запасн. колеса)		●	●	●	●	●	●	
стану кузова		грн з ПДВ	-	340	340	340	340	340
Затяжка		болтів та гайок шасі і кузова	●	-	●	-	●	-
Норматив часу виконання	годин	0,6	0,9	1,4	1,1	1,4	0,9	
Вартість робіт	грн з ПДВ	510	765	1 190	935	1 190	765	

Роботи включають обов'язкову самодіагностику з використанням M-MDS тестеру

Загальна вартість ТО (роботи та запчастини), грн з ПДВ	Ultra 5w30**	3 474	4 069	6 795	5 681	6 795	4 069
		4 752	5 347	8 073	6 960	8 073	5 347

### Вартість окремих додаткових робіт, грн з ПДВ

Перевірка	повітряного фільтра	-	170	170	-	170	170
	фільтра салону	-	255	-	255	-	255
	свічок запалювання	-	340	340	340	340	340
Регулювання	світла фар	-	-	-	340	-	-

### Вартість окремих додаткових робіт із запчастинами, грн з ПДВ

Заміна	гальмівних колодок передніх	4 994
	гальмівних колодок задніх	6 555
	щітки склоочисника переднього лівого	1 082
	щітки склоочисника переднього правого	869
	щітки склоочисника заднього	

\* ТО 5000 км - перша рекомендована заміна моторного мастила.

\*\* Mazda Ultra 5W-30 ACEA A5/B5 API SL/CF з використанням синтетичних технологій є високоякісним мастилом, розробленим для економії палива. Випробування відповідно до стандарту ACEA M111FE показало економію палива на 2.55% у порівнянні з еталонним мастилом RL191.

**Ціни дійсні станом на 01.05.2024. Загальна вартість ТО не включає інші додаткові роботи.**