



MAZDA CX-9 2.5T AT (з 2016 року)



Карта технічного обслуговування

Перелік регламентних робіт		1 рік 15 000 км	2 рік 30 000 км	3 рік 45 000 км	4 рік 60 000 км	5 рік 75 000 км	6 рік 90 000 км	7 рік 105 000 км	8 рік 120 000 км	9 рік 135 000* км	10 рік 150 000 км	
Заміна	моторного мастила (4.8 л) Ultra 5w30*	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	масляного фільтра	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	повітряного фільтра (60 000 км або 3 роки)	-	-	-	●	-	-	-	●	-	-	
	фільтра салону	-	●	-	●	-	●	-	●	-	●	
	свічки запалювання	-	-	-	●	-	-	-	●	-	-	
	гальмівної рідини	-	●	-	●	-	●	-	●	-	●	
	мастило в редукторах (1 л) Mazda SG1	У разі занурення редуктора у воду										
	охолоджувальної рідини двигуна (Тип FL-22)	через 195 000 км або 10 років, після - кожні 90 000 км або 5 років										
Перевірка	приводних ременів	-	-	●	-	-	●	-	-	●	-	
	системи охолодження	-	●	-	●	-	●	-	●	-	●	
	свічок запалювання	●	●	●	-	●	●	●	-	●	●	
	паливопроводів та шлангів	-	●	-	●	-	●	-	●	-	●	
	випарувальної системи	-	-	●	-	-	●	-	-	●	-	
	рівня та щільності електроліту АКБ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	гальмівного контуру, патрубків та з'єднань	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	стоянкового гальма	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	гальмівних дисків та колодок	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	рульового керування, з'єднань	-	●	-	●	-	●	-	●	-	●	
	підвіски та шарнірних з'єднань	-	●	-	●	-	●	-	●	-	●	
	захисних чохлах приводних валів	-	●	-	●	-	●	-	●	-	●	
	системи вихлопу	-	-	-	-	●	-	-	-	-	●	
	зносу та тиску в шинах і запасн. колесі; ініціалізація TPMS датчиків	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
стану кузова	340	340	340	340	340	340	340	340	340	340		
Затяжка	болтів та гайок шасі і кузова		-	●	-	●	-	●	-	●	-	
Норматив часу виконання	годин	1,1	1,7	1,4	1,7	1,1	2,0	1,1	1,7	1,4	2,0	
Вартість робіт	грн з ПДВ	935	1 445	1 190	1 445	935	1 700	935	1 445	1 190	1 700	

Роботи включають обов'язкову самодіагностику з використанням M-MDS тестеру

Загальна вартість ТО (роботи та запчастини), грн з ПДВ	Ultra 5w30*	4 471	9 292	4 726	16 414	4 471	8 102	4 471	16 414	4 726	8 102
--	-------------	-------	-------	-------	--------	-------	-------	-------	--------	-------	-------

Вартість окремих додаткових робіт, грн з ПДВ

Перевірка	повітряного фільтра	170	170	170	-	170	170	170	-	170	170
	фільтра салону	170	-	170	-	170	-	170	-	170	-
Регулювання світла фар		-	-	-	340	-	-	-	340	-	-

Вартість окремих додаткових робіт із запчастинами, грн з ПДВ

Заміна	мастила в задньому диференціалі	1 217									
	гальмівних колодок передніх	10 224									
	гальмівних колодок задніх	7 446									
	щітки склоочисника переднього лівого	1 664									
	щітки склоочисника переднього правого	1 396									
	щітки склоочисника заднього	1 143									

* Mazda Ultra 5W-30 ACEA A5/B5 API SL/CF з використанням синтетичних технологій є високоякісним мастилом, розробленим для економії палива. Випробування відповідно до стандарту ACEA M111FE показало економію палива на 2.55% у порівнянні з еталонним мастилом RL191.

Ціни дійсні станом на 01.05.2024. Загальна вартість ТО не включає інші додаткові роботи.