



MAZDA MX-5 2.0 AT/MT



Карта технічного обслуговування

Перелік обов'язкових регламентних робіт		-	1 рік	2 рік	3 рік	4 рік	5 рік
		5 000 км*	20 000 км	40 000 км	60 000 км	80 000 км	100 000 км
Заміна	моторного мастила (4.3 л)	Ultra 5w30**	●	●	●	●	●
		Supra-X 0w20***	●	●	●	●	●
	масляного фільтра		●	●	●	●	●
	повітряного фільтра		-	-	-	●	-
	мастила трансмісійного (для МТ)		-	-	-	-	●
	гальмівної рідини		-	-	●	-	●
	свічок запалювання (4 шт)	кожні 120 000 км					
охолоджувальної рідини двигуна	через 200 000 км (10 років), після кожні 100 000 км (5 років)						
Перевірка	привідних ременів		-	-	-	●	-
	системи охолодження		-	-	●	-	●
	паливopроводів та шлангів		-	-	●	-	●
	рівня та щільності електроліту АКБ		-	●	●	●	●
	гальмівного контуру, патрубків та з'єднань		-	●	●	●	●
	Тест М-MDS		-	●	●	●	●
	гальмівних дисків та колодок		-	●	●	●	●
	рульового керування, з'єднань		-	-	●	-	●
	підвіски та шарнірних з'єднань		-	-	●	-	●
	привідних валів		-	-	●	-	●
	системи вихлопу	кожні 80 000 км (або 5 років)					
	знос та тиску в шинах (та запасн. колесі)		●	●	●	●	●
	стану кузова		-	●	●	●	●
Затяжка	болтів та гайок шасі і кузова		●	-	●	-	●
Норматив часу виконання, годин		0,6	0,9	1,4	1,0	1,4	0,9
Вартість робіт, грн з ПДВ		570	950	1 615	1 045	1 615	1 045

Роботи включають обов'язкову самодіагностику з використанням М-MDS тестеру

Загальна вартість ТО (роботи та запчастини), грн з ПДВ	Ultra 5w30**	3 719	4 479	5 963	6 483	5 963	4 574
		Supra-X 0w20***	5 204	5 964	7 448	7 967	7 448

Загальна вартість ТО для МТ (роботи та запчастини), грн з ПДВ	Ultra 5w30**	5 204	4 479	5 963	6 483	5 963	5 827
		Supra-X 0w20***	5 204	5 964	7 448	7 967	7 448

Вартість окремих додаткових робіт, з ПДВ - рекомендовано Виробником

Перевірка	повітряного фільтра	190
	свічок запалювання	380
Регулювання	світла фар	380

Вартість окремих додаткових робіт із запчастинами, грн з ПДВ- по необхідності

Заміна	гальмівних колодок передніх	11 978
	гальмівних колодок задніх	8 603
	щітки склоочисника переднього лівого	2 224
	щітки склоочисника переднього правого	1 669

* ТО 5000 км - перша рекомендована заміна моторного мастила.

** Mazda Ultra 5W-30 ACEA A5/B5 API SL/CF з використанням синтетичних технологій є високоякісним мастилом, розробленим для економії палива. Випробування відповідно до стандарту ACEA M111FE показало економію палива на 2,55% у порівнянні з еталонним мастилом RL191.

*** Mazda Supra-X 0W-20 Mazda Supra-X 0W-20 і є повністю взаємозамінним до нього.

Ціни дійсні станом на 04.05.2026. Загальна вартість ТО орієнтовна та не включає інші додаткові роботи.

ТОВ "Луцьк-Експо"
Україна, вулиця Київська, 121, Гараджа,
Волинська область, 45636
Тел.: 0332 280-333
<http://mazda-lutsk.com>