



MAZDA 3 2,0 AT (2013-2018)



Карта технічного обслуговування

Перелік обов'язкових регламентних робіт		5 000 км*	1 рік	2 рік	3 рік	4 рік	5 рік	
		20 000 км	40 000 км	60 000 км	80 000 км	100 000 км		
Заміна	моторного мастила (4.2 л) Ultra 5w30* або Supra-X 0w20**	●	●	●	●	●	●	
	масляного фільтра	●	●	●	●	●	●	
	повітряного фільтра	-	-	-	●	-	-	
	фільтра салона	-	-	●	-	●	-	
	гальмівної рідини	-	-	●	-	●	-	
	мастила редуктора (1 л) 80w-90	У разі занурення редуктора у воду						
	свічок запалювання (4 шт)	кожні 120 000 км						
	охолоджувальної рідини двигуна	через 200 000 км (10 років), після - кожні 100 000 км (5 років)						
	Перевірка	привідних ременів	-	-	-	●	-	-
системи охолодження		-	-	-	●	-	-	
паливopроводів та шлангів		-	-	●	-	●	-	
рівня та щільності електроліту АКБ		-	●	-	●	-	●	
гальмівного контуру, патрубків та з'єднань		-	●	●	●	●	●	
стоянкового гальма		-	●	●	●	●	●	
гальмівних дисків та колодок		-	●	●	●	●	●	
рульового керування, з'єднань		-	●	●	●	●	●	
підвіски та шарнірних з'єднань		-	●	●	●	●	●	
привідних валів		-	-	●	-	●	-	
системи вихлопу		-	-	●	-	●	-	
знос та тиску в шинах (та запасн. колесі)		●	●	●	●	●	●	
стану кузова		-	●	●	●	●	●	
Затяжка	болтів та гайок шасі і кузова	●	-	●	-	●	-	
Норматив часу виконання, годин		0,6	0,9	1,5	1,0	1,5	0,9	
Вартість робіт, грн з ПДВ		570	855	1425	950	1425	855	
Загальна вартість ТО (роботи та запчастини), грн з ПДВ		Ultra 5w30**	4 311	4 976	8 648	7 018	8 648	4 976
		Supra-X 0w20***	5 883	6 548	10 220	8 590	10 220	6 548

Вартість окремих додаткових робіт, з ПДВ - рекомендовано Виробником

Перевірка	повітряного фільтра	-	190	190	-	190	190
	фільтра салону	-	285	-	285	-	285
	свічок запалювання	-	380	380	380	380	380
Регулювання	світла фар	-	-	-	380	-	-

Вартість окремих додаткових робіт із запчастинами, грн з ПДВ- по необхідності

Заміна	гальмівних колодок передніх	8 920
	гальмівних колодок задніх	9 419
	щітки склоочисника переднього лівого	1 818
	щітки склоочисника переднього правого	1 514
	щітки склоочисника заднього	1 354

* ТО 5000 км - перша рекомендована заміна моторного мастила.

** Mazda Ultra 5W-30 ACEA A5/B5 API SL/CF з використанням синтетичних технологій є високоякісним мастилом, розробленим для економії палива. Випробування відповідно до стандарту ACEA M111FE показало економію палива на 2.55% у порівнянні з еталонним мастилом RL191.

*** Mazda Supra-X 0W-20 є синтетичним мастилом, що забезпечує надзвичайні ходові характеристики та зменшує витрату палива. Його формула була спеціально розроблена для бензинових двигунів SKYACTIV.

Ціни дійсні станом на 04.05.2026. Загальна вартість
ІОВ "Луцьк-Експо"

Україна, вулиця Київська, 121, Гаразджа,

Волинська область, 45636

Тел.: 0332 280-333

<http://mazda-lutsk.com>