



# MAZDA 3 1.5 AT (з 2014 року)



## Карта технічного обслуговування

Перелік регламентних робіт		- 5 000 км*	1 рік 20 000 км	2 рік 40 000 км	3 рік 60 000 км	4 рік 80 000 км	5 рік 100 000 км
<b>Заміна</b>	моторного мастила (4.2 л) <i>Ultra 5w30**</i> або <i>Supra 0w20***</i>	●	●	●	●	●	●
	малярного фільтра	●	●	●	●	●	●
	повітряного фільтра	-	-	-	●	-	-
	фільтра салону	-	-	●	-	●	-
	гальмівної рідини	-	-	●	-	●	-
	мастила редуктора (1 л) 80w-90	У разі занурення редуктора у воду					
	мастила МКПП (1.7 л) 75w-80	кожні 180 000 км (112 500 миль)					
	свічок запалювання (4 шт)	кожні 120 000 км					
охолоджувальної рідини двигуна Тип FL22	через 200 000 км (10 років), після - кожні 100 000 км (5 років)						
<b>Перевірка</b>	приводних ременів	-	-	-	●	-	-
	системи охолодження	-	-	●	-	●	-
	паливопроводів та шлангів	-	●	-	●	-	●
	рівня та щільності електроліту АКБ	-	●	●	●	●	●
	гальмівного контуру, патрубків та з'єднань	-	●	●	●	●	●
	стоянкового гальма	-	●	●	●	●	●
	гальмівних дисків та колодок	-	●	●	●	●	●
	рульового керування, з'єднань	-	●	●	●	●	●
	підвіски та шарнірних з'єднань	-	-	●	-	●	-
	привідних валів	-	-	●	-	●	-
	системи вихлопу	-	-	-	-	●	-
	зносу та тиску в шинах (та запасн. колесі)	●	●	●	●	●	●
	стану кузова	грн з ПДВ	-	300	300	300	300
<b>Затяжка</b>	болтів та гайок шасі і кузова	●	-	●	-	●	-
<b>Час виконання</b>	годин	0,6	0,9	1,5	1,0	1,5	0,9
<b>Вартість робіт</b>	грн з ПДВ	450	675	1 125	750	1 125	675
<b>Загальна вартість ТО</b>							
<b>(роботи та запчастини), грн з ПДВ</b>							
	<i>Ultra 5w30**</i>	3 362	3 887	6 719	5 644	6 719	3 887
	<i>Supra 0w20***</i>	4 597	5 122	7 954	6 879	7 954	5 122
<b>Вартість окремих додаткових робіт, грн з пдв</b>							
<b>Перевірка</b>	повітряного фільтра	-	150	150	-	150	150
	фільтра салону	-	225	-	225	-	225
	свічок запалювання	-	300	300	300	300	300
<b>Регулювання світла фар</b>		-	-	-	300	-	-
<b>Вартість окремих додаткових робіт із запчастинами, грн з пдв</b>							
<b>Заміна</b>	гальмівних колодок передніх	7 569					
	гальмівних колодок задніх	7 993					
	щітки склоочисника переднього лівого	1 430					
	щітки склоочисника переднього правого	1 190					
	щітки склоочисника заднього	1 148					

\* **ТО 5000 км** - перша рекомендована заміна моторного мастила.

\*\* **Mazda Ultra 5W-30** ACEA A5/B5 API SL/CF з використанням синтетичних технологій є високоякісним мастилом, розробленим для економії палива. Випробування відповідно до стандарту ACEA M111FE показало економію палива на 2.55% у порівнянні з еталонним мастилом RL191.

\*\*\* **Mazda Supra 0W-20** є синтетичним мастилом, що забезпечує надзвичайні ходові характеристики та зменшує витрату палива. Його формула була спеціально розроблена для бензинових двигунів SKYACTIV.

**Ціни дійсні станом на 04.06.2024. Загальна вартість ТО не включає інші додаткові роботи.**

ТОВ "Луцьк-Експо"  
Україна, вулиця Київська, 121, Гараждж,  
Волинська область, 45636  
Тел.: 0332 280-333  
<http://mazda-lutsk.com>

ZOOM-ZOOM