



MAZDA 3 1.5 AT



(з 2019 року)

Карта технічного обслуговування

Перелік регламентних робіт		-	1 рік	2 рік	3 рік	4 рік	5 рік	
		5 000 км*	20 000 км	40 000 км	60 000 км	80 000 км	100 000 км	
Заміна	моторного мастила (4.2 л) Ultra 5w30** Supra 0w20 або Supra-X 0w20***	●	●	●	●	●	●	
	масляного фільтра	●	●	●	●	●	●	
	повітряного фільтра	-	-	-	●	-	-	
	фільтра салону	-	-	●	-	●	-	
	гальмівної рідини	-	-	●	-	●	-	
	свічок запалювання (4 шт)	кожні 120 000 км						
	охолоджувальної рідини двигуна	через 200 000 км (10 років), після - кожні 100 000 км (5 років)						
Перевірка	приводних ременів	-	-	-	●	-	-	
	системи охолодження	●	●	●	●	●	●	
	паливопроводів та шлангів	-	●	●	●	●	●	
	рівня та щільності електроліту АКБ	-	●	●	●	●	●	
	гальмівного контуру, патрубків та з'єднань	-	●	●	●	●	●	
	Тест M-MDS	-	●	●	●	●	●	
	гальмівних дисків та колодок	-	●	●	●	●	●	
	рульового керування, з'єднань	-	●	●	●	●	●	
	підвіски та шарнірних з'єднань	-	-	●	-	●	-	
	привідних валів	-	-	●	-	●	-	
	системи вихлопу	кожні 100 000 км (або 8 років)						
	зносу та тиску в шинах (та запасн. колесі)	-	●	●	●	●	●	
	стану кузова <small>грн з ПДВ</small>	-	340	340	340	340	340	
	Затяжка	болтів та гайок шасі і кузова	●	-	●	-	●	-
Час виконання	<small>годин</small>	0,6	0,9	1,4	1,0	1,4	0,9	
Вартість робіт	<small>грн з ПДВ</small>	510	765	1 190	850	1 190	765	

Роботи включають обов'язкову самодіагностику з використанням M-MDS тестеру

Загальна вартість ТО Ultra 5w30**		3 861	4 456	7 593	6 008	7 593	4 456
(роботи та запчастини), грн з ПДВ Supra (Supra-X) 0w20***		5 436	6 031	9 168	7 583	9 168	6 031

Вартість окремих додаткових робіт, грн з пдв

Перевірка	повітряного фільтра	-	170	170	-	170	170
	фільтра салону	-	170	-	170	-	170
	свічок запалювання	-	340	340	340	340	340
Регулювання світла фар		-	-	-	340	-	-

Вартість окремих додаткових робіт із запчастинами, грн з ПДВ

Заміна	гальмівних колодок передніх	6 472
	гальмівних колодок задніх	7 811
	щітки склоочисника переднього лівого	1 563
	щітки склоочисника переднього правого	1 329
	щітки склоочисника заднього	984

* TO 5000 км - перша рекомендована заміна моторного мастила.

** Mazda Ultra 5W-30 ACEA A5/B5 API SL/CF з використанням синтетичних технологій є високоякісним мастилом, розробленим для економії палива. Випробування відповідно до стандарту ACEA M111FE показало економію палива на 2.55% у порівнянні з еталонним мастилом RL191.

*** Mazda Supra 0W-20 є синтетичним мастилом, що забезпечує надзвичайні ходові характеристики та зменшує витрату палива. Його формула була спеціально розроблена для бензинових двигунів SKYACTIV. Mazda Supra-X 0W-20 є оновленим варіантом Mazda Supra 0W-20 і є повністю взаємозамінним до нього.

Ціни дійсні станом на 04.06.2024. Загальна вартість ТО не включає інші додаткові роботи.